

Руководство по монтажу Schiedel MULTI


5. Монтаж верхнего комплекта



5.1 Установите конус и измерьте высоту верхней керамической трубы.
5.2 Отметьте на трубе измеренную высоту, начиная от гладкого конца, а затем обрежьте угловой шлифовальной машиной.
5.3 Установите трубу обрезанным концом вверх и обильно нанесите на срез герметик ROTEMPO.
5.4 Наденьте конус на трубу так, чтобы он опустился до плиты.




5.1 Установите арматурные стержни в каналы крепления. Высота армирования и количество стержней армирования рассчитываются по табл.
5.2 Каналы крепления с установленной арматурой заливь заполняющим цементным раствором.
5.3 Установите вентиляционную решетку защищающую пространство для притока воздуха от птиц.
5.4 Установите покрывную плиту. Закрепите её гайкой с барашком. Если остались незанятые отверстия, то заглушите их полимерными заглушками.



4.5 При помощи магнита на выровнявatele швов снимите защитную крышку.
4.6 Установите внутрь и выровняйте элемент трубы.
4.7 При помощи выровнявателя швов снимите излишки герметика.
4.8 Обильно нанесите герметик SCHIEDEL ROTEMPO в раструб профилированной трубы.
4.1 Обильно нанесите герметик SCHIEDEL ROTEMPO в раструб профилированной трубы.
4.2 Положите защитную крышку на горловину профилированной трубы.
4.3 Нанесите цементный раствор марки M150.
4.4 Установите блок на раствор, выровняйте при помощи уровня.



3.5 Разметьте контур отверстия для подключения потребителя согласно таблице.
3.6 Угловой шлифовальной машиной вырежьте отверстие.
3.7 Блок с вырезанным отверстием установите на раствор марки M150, выровняйте при помощи уровня.
3.8 Установите тройник для подключения потребителя.
3.1 Возможная высота подключения потребителя.
3.2 Обильно нанесите герметик SCHIEDEL ROTEMPO в раструб профилированной трубы. Установите внутрь и выровняйте элемент трубы.
3.3 При помощи выровнявателя швов снимите излишки герметика.
3.4 Нанесите цементный раствор марки M150.



2.1 Положите защитную крышку на горловину профилированной трубы.
2.2 Нанесите цементный раствор марки M150.
2.3 Установите блок на раствор, выровняйте при помощи уровня.
2.4 При помощи магнита на выровнявatele швов снимите защитную крышку.




1.5 На следующем блоке начертите контур отверстия для промывки, размеры которого уточните в прилагаемой таблице. Угловой шлифовальной машиной вырежьте отверстие.
1.6 Блок установите на раствор марки M150, выровняйте при помощи уровня.
1.7 Установите блок на раствор, выровняйте при помощи уровня.
1.8 Ревизионный тройник вместе с сифоном для отвода конденсата установите на бетонное основание.



1.1 Установите каменную облицовку на раствор M150, на подготовленное основание (уложите цементную подушку и выложите гидроизоляцию). Выровняйте блок при помощи уровня.
1.2 На следующем блоке начертите контур отверстия для заглушки отвода конденсата (размером 16x16 см). Угловой шлифовальной машиной вырежьте отверстие.
1.3 Блок с вырезанным отверстием установите на раствор марки M150, выровняйте при помощи уровня.
1.4 Установите бетонную опорную плиту.




1.5 После установки основания потребителя ревизионное отверстие закрывается глухой заглушкой.
1.10 При подключении одного потребителя ревизионное отверстие закрывается глухой заглушкой для выравнивания давления.
1.11 При подключении нескольких потребителей ревизионное отверстие закрывается заглушкой с отверстием для выравнивания давления.
1.12 Подключите сифон отвода конденсата к заглушке.



Общие указания

- Устанавливайте систему MULTI в соответствии с данной монтажной инструкцией. Выполняйте монтаж со всей тщательностью. Этим Вы обеспечите бесперебойное функционирование и долговременную работу системы. Дымоходная система MULTI предназначена для работы на жидком и газообразном топливе.
- Обращаем Ваше внимание на необходимость выполнения всех действующих строительных норм и правил, а также соответствующих предписаний по технике безопасности.
- Согласуйте с проектировщиком**
- Перед началом монтажа должны быть известны место расположения двери, места расположения и высота подключения потребителя.
- Положение ревизионного отверстия (под ним над крышей) также должно быть согласовано с местным трубочником (мастером) или ответственным представителем сервисной службы.
- Для усиления статической устойчивости свободно стоящих частей дымоходной трубы под и/или над крышей может потребоваться армирование системы, или установка специального комплекта креплений. Обратите внимание на своевременный монтаж этого комплекта.
- Рекомендуемые инструменты:**
 - Угловая шлифовальная машина (болгарка) • Резиновая киянка • Уровень
 - Мастерок • Алмазный диск • Корундовый диск • Рулетка • Угольник • Ведро
 - (Миксер, Дрель, Маркер, Монтажный пистолет)
- Общая информация для монтажников**
- Каменные облицовки устанавливайте на цементный раствор марки M150.
- Используйте монтажный шаблон при нанесении цементного раствора для предотвращения от попадания раствора в теплоизоляцию и боковые каналы протравливания.
- Для соединения керамических труб используйте фирменный герметик ROTEMPO. Поверхность керамической трубы перед нанесением герметика должна быть очищена от грязи и пыли.
- При перерывах в монтаже накройте сверху дымоходную трубу, чтобы предотвратить её внутреннее пространство от попадания воды или строительного мусора.

6. ОТДЕЛКА С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПОКРОВОЙ ПЛИТЫ ПО МЕСТУ




Конструкция верхней части дымоходной трубы Schiedel Quadro при выборе варианта оформления покрывной плиты по месту с забором воздуха через боковые вентиляционные решетки.
 Покрывную плиту можно отлить по месту в заранее подготовленной опалубке на строительной площадке непосредственно на дымоходе. Для монтажа используйте бетон марки M300. Перед отливкой плиты необходимо установить манжету и закрыть сечение дымохода от попадания бетонного раствора.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕГО ТРОЙНИКА ДЛЯ ОСМОТРА И ОЧИСТКИ



5.a Установить тройник (согласно п.3.5 - 3.8). Установите заглушку ревизионного отверстия.
5.b Навесите дверцу на каменную облицовку.
5.c При необходимости проведите отделочные работы, например оштукатурьте.
5.d При нанесении штукатурки предусмотрите раздельные швы с рядом расположенными стенами.

4. ПРОХОД ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЯ




4.a При монтаже дымохода через перекрытие подготовьте отверстие в конструкции на 5 см больше, чем наружный размер каменной облицовки дымохода. Этот промежуток заполните негорючим теплоизоляционным материалом.
4.b Прокладка дымохода через перекрытие из горючих материалов.
4.c Прокладка дымохода через перекрытие из негорючих материалов.
4.d При необходимости используйте комплект креплений к конструкции крыши для обеспечения дополнительной устойчивости дымоходной трубы.

3. МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



На внутреннюю часть элемента для подключения потребителей обычно наносите герметик ROTEMPO.
 Заделайте раствором оставшиеся зазоры, следя за тем, чтобы раствор не попал во внутреннюю часть дымохода.
 Адаптер соединительного трубопровода притока воздуха Ø 90-125 мм.
 Адаптер соединительного трубопровода дымовых газов Ø 60-95 мм.
 На профилированной трубе отметьте ось элемента подключения. Выньте трубу для дальнейшей обработки.
 На поверхности профилированной трубы начертите квадрат 11,5 x 14,5 (ширина x высота).
 Угловой шлифовальной машиной выложите надрезы на поверхности трубы. Не рубить и не сверлить угловой дремелю!!!
 Вставьте элемент трубы с готовым отверстием внутри каменной облицовки и заглушите.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ



2.a 1. Адаптер для подключения
2. Декоративная розетка.
Подключение при прямом токе.
2.b 1. Адаптер для подключения
2. Передняя панель с резиновым адаптером.
Подключение при противотоке.
 Установите металлическую переднюю панель с резиновым адаптером для подключения потребителя.
 Монтаж концентрического патрубка от потребителя при работе прибора в режиме противотока.

1. ОСНОВАНИЕ С ОТВОДОМ КОНДЕНСАТА



Тип верхнего комплекта	Высота дымохода над кровлей от... (м)	Минимальная глубина армирования (м)	Примечание
Облицовка UraTop	0,7	3	армирование производится по 2-ум каналам при высоте дымохода над кровлей от 0,7 до 1,5 м армирование производится по 4-ем каналам при высоте дымохода над кровлей от 1,5 до 3 м
Верхний комплект под обмуровку	1,5	3	армирование производится по 2-ум каналам при высоте дымохода над кровлей от 1,5 до 2 м армирование производится по 4-ем каналам при высоте дымохода над кровлей от 2 до 4 м
Верхний комплект под изоляцию	1,5	3	армирование производится по 2-ум каналам при высоте дымохода над кровлей от 1,5 до 2 м армирование производится по 4-ем каналам при высоте дымохода над кровлей от 2 до 4 м

Элементы комплектов дымохода Multi



ООО ШИДЕЛЬ
 4-й Родинский проезд, 19
 Офис 302, 115191, Москва
 Тел.: +7 499 271 30 74 / 75
 Факс: +7 499 271 30 76
 office-mos@schiedel.ru, www.schiedel.ru